




## Zoek de fout : Mechanische werkplaats - oplossingen



Bekijk de onderstaande afbeelding en identificeer de 7 gevaarlijke situaties.



1. De arbeider gebruikt een kolomboormachine terwijl hij een sjaal om zijn nek heeft.
2. De werknemer reinigt zijn machine met perslucht zonder een veiligheidsbril te dragen.
3. De beschermkap rond het werkstuk op de draaibank wordt niet gebruikt.
4. Een arbeider passeert een veiligheidszone die is ingesteld rond een bewerkingscentrum.
5. Een arbeider leidt zijn collega af die bezig is met een onderdeel.
6. De arbeider blaast de snippers met zijn mond om ze te verwijderen.
7. Er is niet genoeg ruimte tussen de machines op de voorgrond.